



China Quality Mark

温室气体核查证书

证书编号: 00226GHGV2W00107R0

工业互联网标识码



88.527.1/sDSLhUZDuD

申请方名称: 江苏中天伯乐达变压器有限公司
申请方地址: 江苏省盐城市亭湖区光荣路 21 号
受核查方名称: 江苏中天伯乐达变压器有限公司
受核查方地址: 江苏省盐城市亭湖区光荣路 21 号
盘查报告发布日期: 2026 年 03 月 01 日
核 查 依 据: ISO 14064-1:2018、ISO 14064-3:2019
核 查 目 的: 1) 评价组织的温室气体声明满足 ISO 14064-1:2018 要求; 2) 评价温室气体盘查报告的一致性、完整性; 3) 确认温室气体盘查过程和排放量计算的正确合理性; 4) 评价组织的温室气体相关控制情况。
核查边界: 组织边界: 基于运营控制权确定组织边界, 包括: 位于江苏省盐城市亭湖区光荣路 21 号的江苏中天伯乐达变压器有限公司厂区内与温室气体排放相关的生产和办公场所。
报告边界: 组织边界内的直接排放、输入能源的间接排放、运输产生的间接温室气体排放、组织使用的产品产生的温室气体排放、与使用组织产品有关的间接温室气体排放。
报 告 期: 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日
核查保证等级: 合理保证等级
实质性阈值: 5%

经核查, 江苏中天伯乐达变压器有限公司温室气体排放量详见附件。

签发日期: 2026 年 05 月 30 日

本证书信息可通过方圆标志认证集团官方网站 www.cqm.com.cn 进行查询。

签发人:



中国认可
国际互认
环境信息
ENVIRONMENTAL INFORMATION
CNAS VV004-EI

方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 010-88411888 <http://www.cqm.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China



工业互联网标识码



88.527.1/sDSLhUZDuD

温室气体核查证书附件

证书编号：00226GHGV2W00107R0

排放类别	核证排放量 (tCO ₂ e)
类别一：直接温室气体排放量	11.4
类别二：输入能源的间接温室气体排放量	1677.18
类别三：运输产生的间接温室气体排放量	2002.78
类别四：组织使用的产品产生的间接温室气体排放量	38165.17
类别五：与使用组织产品有关的间接温室气体排放量	45274.76
类别六：其它来源的间接温室气体排放量	0.0
合计	87131.29

核查说明：方圆标志认证集团依据 ISO 14064-3:2019 对受核查方的温室气体盘查报告进行了独立的第三方核查。核查过程中检查的数据，其性质是历史性的。温室气体核查详细信息见温室气体核查报告（报告编号：R-00226GHGV2W00107R0）。

签发日期：2026 年 05 月 30 日

本证书信息可通过方圆标志认证集团官方网站 www.cqm.com.cn 进行查询。

签发人：



中国认可
国际互认
环境信息
ENVIRONMENTAL INFORMATION
CNAS VV004-EI

方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 电话: 010-88411888 网站: <http://www.cqm.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China